



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель рабочей группы
Павлов А.М. / Павлов А.М.

«21» *сентября* 2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 2

Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла «21» сентября 2021 г.
(наименование территориального субъекта образования Российской Федерации)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Образовательный центр с. Камышла».

1.2. Адрес объекта 446970 Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, д.42

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 307,9 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 6819 кв. м

1.4. Год постройки здания 1930, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Образовательный центр с. Камышла». ГБПОУ «Образовательный центр с. Камышла».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446970 Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, д. 42.

2. Характеристика деятельности
организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.1 2.2. Виды оказываемых услуг предоставление Реализация программ, среднего профессионального образования.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 16-18 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (У) нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость 182 (количество обслуживаемых в день), Вместимость 108, пропускная способность 216 в 2 смены.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

с. Камышла ул. Победы 139 - с. Камышла ул. Победы 42,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **100** м

3.2.2. Время движения (пешком) **3 мин. от остановки маршрутного автобуса.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	Схема территории	4,5,6.
2	Вход (входы) в здание	ВНД	Поэтажный план	7,8,9,10,11.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	Поэтажный план(1.10). План эвакуации	12,13,14,15,16.

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	Поэтажный план (2,3,4,5,7,11,12,14,15,16)	18,19,20,23.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	нет	17.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		24,25,26,27,28.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		1,2,3,4.

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Здание Учебного корпуса ГБПОУ «Образовательный центр с Камышла признан ВНД-И (К.О.С.Г) Временно недоступным избирательно категориям инвалидов: передвигающихся на колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушением слуха и ДУ-И (У) доступно условно избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития:.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов необходимо: достроить новые учебные корпуса по улице Победы 139 с. Камышла, которые построены более чем на 60 %, в соответствии со всеми требованиями доступности ОУ для маломобильных граждан.

Все возможные мероприятия, которые можно применить для улучшения доступности МНГ существующего объекта не целесообразны, так как здание 1930 года постройки, 5 степени огнестойкости не соответствует требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического надзора, для проведения образовательного процесса, в ветхом состоянии, требует капитального ремонта, полной реконструкции и огромных финансовых затрат:

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Кап. ремонт.
2	Вход (входы) в здание	Кап. ремонт.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Кап ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого	Технические решения

	посещения объекта)	невозможны	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические невозможны.	решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Кап. ремонт	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Кап. ремонт	
8	Все зоны и участки	Кап. ремонт	

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ-У

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации kamspo.minobr63.ru и geoportal.samregion.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты фотофиксации на объекте на 29 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Зам. Главным. р. Камышлинский Самарской области. Павлов А.М.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы Директор ГБПОУ «Образовательный центр с. Камышла»

М.М. Хисматов

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


Заведующий хозяйством. Гайнуллин И.М.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


Зам директора по УВР. Аbugалиева А.С.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

 М. Зулфарова

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

общественной организации инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано " _____ " _____ 20__ г.

(протокол N _____)

Комиссией (название) _____

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**ГБПОУ «Образовательный центр с. Камышла». 446970 Самарская область,
Камышлинский район, с.Камышла, ул. Победы, д.42**
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		4		К, О, С, Г		
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		5		К, О, С, Г		
1.3	Лестница (наружная)	нет				О, С		
1.4	Пандус (наружный)	нет				К, О		
1.5	Автостоянка и парковка	Есть		6		К, О		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория прилегающая к зданию (участку)	ДЧ-И(О, Г, У)		4,5,6.	Кап ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности оценивается как доступно частично избирательно для инвалидов категории О, Г, У.

от «24» 01 N 2
2021 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГБПОУ «Образовательный центр с. Камышла». 446970 Самарская область,
Камышлинский район, с.Камышла, ул. Победы, д.42
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		7		О, С		
2.2	Пандус (наружный)	Нет				К, О		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	К	9		К, О, С, Г		
2.4	Дверь (входная)	Есть		10		К, О, С		
2.5	Тамбур	Есть		11		К, О, С		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О,Г,У)	К	7,9,10,11.	Кап ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

**ГБПОУ «Образовательный центр с. Камышла». 446970 Самарская область,
Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, д.42**
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содржане	Значимо для инвалида (категория)	Содржане	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1	12, 13.		К,О,С,Г		
3.2	Лестница (внутри здания)	нет				К,О,С		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				К,О		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				К,О,С,Г		
3.5	Дверь	есть		14		К,О,С,Г		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1,10.	15, 16.		К,О,С,Г		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания (пути эвакуации)	ДЧ-И (У)	1,10.	12-16	Кап ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (У) для инвалидов категории У.

Приложение 2.4(1)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от « 21 » 01 N 2
2021 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

**ГБПОУ «Образовательный центр с. Камышла». 446970 Самарская область,
Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, д.42**
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	4-7. 12-15.	18. 19.		К		
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть		23		К, Г		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Есть	1	17,		К		
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет				К		
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет				К,О		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (У)	4-7. 12-15.	17,18. 19.	Технические решения невозможны.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И для инвалидов категории У.

Приложение 2.4(II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

« 21 » 01 N 2
2021 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Есть	2,3,11, 16.	20.				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Места приложения труда	ДЧ-И (У)	2,3,11, 16.	20.	Технические решения невозможны

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И инвалидам категории У

от «24» 01 2024 г. N 2

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Жилые помещения	Нет			

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: нет

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
**ГБПОУ «Образовательный центр с. Камышла». 446970 Самарская область,
Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, д.42**
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет		21, 22.		К, О, С, Г		
5.2	Душевая/ванная комната	нет				К, О, С		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет		17		К, С, О, Г		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			Технические решения невозможны.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **состояние доступности объекта оценено как недоступно.**

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
**ГБПОУ «Образовательный центр с. Камышла». 446970 Самарская область,
Камышлинский район, с.Камышла, ул. Победы, д.42**

(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		8,24, 25, 26, 28.		К,О,Г,С		
6.2	Акустические средства	Есть		27, 29.		К,О,Г,С		
6.3	Тактильные средства	Нет				С		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О, У)	1		Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И для инвалидов категории (О,У).